

多摩川衛生組合インシデント等報告書(平成26年2月17日から11月13日まで)

	事故発生日	発生場所	事故内容	対応・処理・結果
1	平成26年 3月29日	ごみ焼却炉 1・2号炉	1・2号炉排ガスCO濃度が、廃棄物処理法で定める基準を超えた。3月31日に多摩環境事務所へ報告する。	ごみピット内の破碎可燃ごみを連続的に投入したことが原因と推察される。
2	平成26年 4月4日	ごみ焼却炉 2号炉	2号炉SO2濃度が、自主規制値基準を超過した。4月24日に多摩環境事務所へ報告する。	2号炉排ガス分析機器の故障が原因と推察される。
3	平成26年 9月16日	タービン発電機	9月16日午後0時28分、地震発生によるタービン停止。	各所の点検を実施し、異常のないことを確認の上、1時48分から再起動を開始し、2時52分に完了する。
4	平成26年 9月25日	可燃ごみピット4番ゲート	9月25日午後11時05分、ごみピット内で火災発生。	11時15分鎮火確認。原因は大量のマッチが搬入されたと思われる。構成市に対し危険物混入防止の徹底を依頼する。